

学校名	危険箇所番号 (各学校ごとの)	平成24年11月30日締切分		(A)平成24年8月31日締切分			(B)平成24年11月30日締切分				(C)実施した対策(※2)						
		危険箇所		通学路の状況・ 危険の内容	合同点検 実施有無	合同点検 できて いない 理由(※1)	合同点検 日	対策を実施 した時期	対策 予定		対策 未定	対策を実施しない (できない)理由(※3)	学校による対策			道路管理者 による対策	警察署 による対策
		路線名	(住所を市町村名から記入, 必要に応じ目印を)						道路管 理者の 対策	警察の 対策			通学路 の変更	ボランティ ア等によ る立ち番	その他		
竹園東小	1	市道	つくば市3丁目20番地, 22番地, 32番地, 36番地の間の交差点	信号機のない交差点で, 登下校の 時間帯の交通量が多く, カーブで見 通しが悪い。事故多発箇所。	実施		7月17日	H24.8								○ 草刈り	
竹園東小	2	市道	つくば市竹園3丁目20番地と22番地の間の 竹園交流センターT字路	信号機のないT字路で, 登下校の時 間帯の交通量が多く, カーブで見通 しが悪い。事故多発箇所。	実施		7月17日	H24.8								○ 路面表示	
竹園東小	3	県道	つくば市倉掛93番地と201番地の間に ある県道123号線の交差点	信号機はあるが, 見通しが悪く, 交 通量が多い上, 制限速度オーバ ーの車が多い。	実施		7月17日			○	電柱2本既存, 増設不可						
竹園西小	1	市道	つくば市竹園2丁目テイスタウンから竹園公 園間に架かる横断歩道	信号機を設置することで, テイスタ ウン前の三叉路の信号機がある横断歩 道に児童が集中することを防ぐ。	実施		7月17日			○	押しボタン信号上申済みだが年内設置困難						
竹園西小	2	市道	つくば市竹園1丁目竹西広場公園(竹園西 幼稚園)前三叉路	朝夕の交通量が多く東大通りから 入って右折する車が横断歩道を渡る うとする児童をあおり危険である。	実施		7月17日			○							歩車分離型信号への変 更上申済み
竹園西小	3	市道	つくば市二の宮1丁目セリア前から今宮公 園に曲がる三叉路	見通しが悪く, 交通量が多い。ス ピードを出す車が多く危険である。	実施		7月17日	H24.10								○ 緑石修繕	